

Beifahrer-1/4rverkleidung Ausbau und ZV

Vordertüre J63 beifahrerseitig

Wer kennt das
nicht?

ZV funktioniert
wiedermal nicht :-)

So dann gehts
los. Das Dreieck muss entfernt werden.

Sie ist nur mit
einem doppelseitigem Klebestreifen befestigt.

Von oben angefangen langsam
nach unten mit ein Messer trennen

Handgriffverkleidung
entfernen. An den markierte Stellen muss man eindrücken.

An diese Stellen
befinden sich 2 Klammern.

Etwas nach oben
klappen und nach unten ziehen.

Sieht selbst warum :-)

Diese 2 Schrauben müssen raus

Hier befinden sich 2 weitere Schrauben. Raus damit :-)

Fensterheberbetätigungsstecker abnehmen.

Jetzt die Verkleidung unten leicht vor ziehen und nach oben drücken.

ACHTUNG ! Das Öffnungsgestänge des Türgriffs muss abgenommen werden.

Einfach nach oben ziehen und bei Seite legen/hängen :-)

Und so sieht
das ganze OHNE Verkleidung aus :-)

Folie zum Teil
abnehmen.

Das gute alte WD-40
macht alles wieder gängig :-)

Auch die Gummis
etwas zu Seite ziehen und reichlich mit WD-40 ertrinken

Lecker :-)

Diese Umlenker
für das Gestänge ist aus Plastik ...lol... und bricht gerne

Beim Zusammenbau
solltet Ihr auf diese Clips achten !

Es sind 2 Stück
und bieten besseren Halt für die Verkleidung.

Hier noch ein
Bild

So nun viel Spass
mit dem Espace :-)