

## Beifahrerseite 1/4rverkleidung Ausbau und ZV

Vordertüre J63 beifahrerseitig

Wer kennt das  
nicht?

ZV funktioniert  
wiedermal nicht :-)

So dann gehts  
los. Das Dreieck muss entfernt werden.

Sie ist nur mit  
einem doppelseitigem Klebestreifen befestigt.

Von oben angefangen langsam  
nach unten mit ein Messer trennen

Handgriffverkleidung  
entfernen. An den markierte Stellen muss man eindrücken.

An diese Stellen  
befinden sich 2 Klammern.

Etwas nach oben  
klappen und nach unten ziehen.

Sieht selbst warum :-)

Diese 2 Schrauben müssen raus

Hier befinden sich 2 weitere Schrauben. Raus damit :-)

Fensterheberbetätigungsstecker abnehmen.

Jetzt die Verkleidung unten leicht vor ziehen und nach oben drücken.

**ACHTUNG !** Das Öffnungsgestänge des Türgriffs muss abgenommen werden.

Einfach nach oben ziehen und bei Seite legen/hängen :-)

Und so sieht  
das ganze OHNE Verkleidung aus :-)

Folie zum Teil  
abnehmen.

Das gute alte WD-40  
macht alles wieder gängig :-)

Auch die Gummis  
etwas zu Seite ziehen und reichlich mit WD-40 ertrinken

Lecker :-)

Diese Umlenker  
für das Gestänge ist aus Plastik ...lol... und bricht gerne

Beim Zusammenbau  
solltet Ihr auf diese Clips achten !

Es sind 2 Stück  
und bieten besseren Halt für die Verkleidung.

Hier noch ein  
Bild

So nun viel Spass  
mit dem Espace :-)